

DC510/DD510H rezgésérzékelő felhangolás

1. Csúsztassa el az érzékelő fedelét és távolítsa el.
2. Szedjük ki a fekete műanyag részt az érzékelő házából.
3. Rakjuk bele az elemeket.
4. A potméter gyárilag 0-ra van állítva, ennek így kell maradnia a programozás végéig.

5. Másolja át az érzékelőt a távirányítóról:

Másolás: (előtte áramszünet tilos)

Nyomja meg kétszer a P2 gombot a távirányító hátulján,

Aztán rögtön utána 1X a kis fekete P2 gomb a DC510-en!

A gombokat 6 másodpercen belül meg kell nyomni! Ha sikerült, akkor a motor a sikeres tanulást hosszú sípoló hang jelzi.

6. Most állítsa a potmétert a 4-5 szintre, ami egy közepes erősségnek felel meg.
7. Helyezze vissza a fekete műanyag részt, és csúsztassa vissza a fedelet.
8. Szerelje fel az érzékelőt a napellenző elülső csövére, és készen is vagyunk.